“ ”APP

APP

1. APP

2. APP

1

2

3

1 APP “ ” “ ” “ ”

2 “ ” “ ”

1.

宝机云
扫一扫
案例录入
设置
我的
设备监控
生产统计
故障案例
故障报修
设备分布
电子资料库
报警分析
工艺知识库
更多
加工
加工3时40分
加工统计
报警历史
调机历史

2.

宝机云
扫一扫
案例录入
设置
我的
设备监控
生产统计
故障案例
报警分析
工艺知识库
更多
按时间进行产量统计(最近七天)
开机率
运行时间
故障时间

3.

宝机云
故障报修
请描述详细情况
生产统计
故障案例
设备分布
电子资料库
工艺知识库
更多
设备监控
故障报修
报警分析
姓名
联系方式
企业名称
机床编号
机床型号
报修机床厂
宝鸡机床集团
提 交
若情况紧急，请拨打客服电话

APP

APP

3、参照案例进行维修
A1-02
A1-02

报修记录
报修时间： 2019-01-08 12:00:00
机床编号： 172321065
机床型号： VMC850B
报修内容： 总线连接不正常
已报修
报修时间： 2019-01-09 12:00:00
机床编号： 172321065
机床型号： VMC850B
已接单
客服详情
报修时间： 2019-01-01 12:00:00
机床编号： 172321065
机床型号： VMC850B
报修内容： 总线连接不正常
报修时间： 2018-11-09 12:00:00
机床编号： 172321065
机床型号： VMC850B
报修内容： 总线连接不正常
维修完成
报修时间： 2018-12-02 12:00:00
机床编号： 172321065
机床型号： VMC850B
报修内容： 总线连接不正常
维修完成
客服详情
在途中...
距离目的地剩余：50公里
预计2019.01.15抵达

5.


电子资料库
请输入资料名称
搜索
设备分布
电子资料库
产品使用